



HARDWARE FOR WINDOWS AND DOORS

<http://www.masteritaly.com>

# Braccio Supplementare Supplementary arm

Kit - Art. 3520.30 - 3550L.30

Kit - Art. 3520.30 - 3550L.30

Per sistemi Camera Europea

For Euro Groove system

Kit - Art. 3521.30 - 3521L.30

Kit - Art. 3521.30 - 3521L.30


Per sistemi Erre 40

For Erre 40 system

## A3520.30




FORATURA ASTINE  
MACHINING OF THE RODS (HOLES)




ANTA  
SASH

A/R	2.0	WEEN	HIDE	180	NEW	HIDE	180	HIDE	110
X	638	692	740	716				673	




TELAIO  
FRAME



## A3550L.30




FORATURA ASTINE  
MACHINING OF THE RODS (HOLES)




ANTA  
SASH

A/R	WEEN	HIDE	180	NEW	HIDE	180	HIDE	110
X	692	1013	988				672	




TELAIO  
FRAME



## A3521.30




FORATURA ASTINE  
MACHINING OF THE RODS (HOLES)




ANTA  
SASH

A/R	A/R	2.0	A/R	WEEN	A/R	HIDE	110
X	641	681	680				




TELAIO  
FRAME



## A3521L.30




FORATURA ASTINE  
MACHINING OF THE RODS (HOLES)




ANTA  
SASH



A/R	A/R	WEEN	A/R	HIDE	110
X	956	956	955		




TELAIO  
FRAME



Riferimento nodo  
Camera Europea  
Euro groove section riferiment



Riferimento nodo  
Erre 40  
Erre 40 section riferiment



MASTER S.r.l. - I.415F-A4 F  
22/03/2023  
The master will not respond in any mode of possible irresponsibility for possible carelessness due to printing mistakes or to transcription errors. The master will not be responsible for any responsibility for possible carelessness due to printing mistakes or to transcription errors. Il produttore non risponde in alcun modo di possibili irresponsabilità per possibili incurie dovute a errori di stampa o di trascrizione. Il produttore non sarà responsabile per qualsiasi incuria dovuta a errori di stampa o di trascrizione. Inprodávateľ neodpovedá za žiadnu zodpovednosť za možné neopatrnosť spôsobené chybami pri tisku alebo pri prepisovaní.